
















Símbolos de Cuidado de Conservação

Produtos Têxteis

Norma NBR ISO nº 3758/2006

Lavagem

• A tina simboliza o tratamento doméstico de lavagem pelo processo manual ou mecânico. Ela é usada para transmitir informações referentes à temperatura máxima de lavagem, bem como os demais processos de lavagem, como mostrado na tabela abaixo:

-  - temperatura máxima de lavagem 95°C • processo normal
-  - temperatura máxima de lavagem 95°C • processo suave
-  - temperatura máxima de lavagem 70°C • processo normal
-  - temperatura máxima de lavagem 60°C • processo normal
-  - temperatura máxima de lavagem 60°C • processo suave
-  - temperatura máxima de lavagem 50°C • processo normal
-  - temperatura máxima de lavagem 50°C • processo suave
-  - temperatura máxima de lavagem 40°C • somente à mão
-  - temperatura máxima de lavagem 40°C • processo normal
-  - temperatura máxima de lavagem 40°C • processo suave
-  - temperatura máxima de lavagem 40°C • processo muito suave
-  - temperatura máxima de lavagem 30°C • processo normal
-  - temperatura máxima de lavagem 30°C • processo suave
-  - temperatura máxima de lavagem 30°C • processo muito suave
-  - não lavar

Símbolos de Cuidado de Conservação

Produtos Têxteis

Norma NBR ISO nº 3758/2006

Alvejamento

- O triângulo simboliza o processo de alvejamento, como mostrado abaixo:



- é permitido qualquer agente de alvejamento oxidante



- não alvejar • não branquear



- permitido alvejamento somente com oxigênio • não usar cloro

Secagem em tambor

- O círculo em um quadrado representa o tambor de secagem utilizado depois da lavagem. A temperatura máxima é indicada por um ou dois pontos colocados dentro do símbolo, como mostra a tabela abaixo:



- não secar em tambor



- secagem em tambor • baixa temperatura



- secagem em tambor • temperatura normal

Passadoria

- O ferro simboliza a passadoria a ferro doméstico e o processo de prensagem, com ou sem vapor, a temperatura máxima é indicada por um, dois ou três pontos inseridos dentro do símbolo, como mostra a tabela abaixo:



- não passar



- temperatura máxima da base do ferro 110°



- temperatura máxima da base do ferro 150°



- temperatura máxima da base do ferro 200°

Símbolos de Cuidado de Conservação

Produtos Têxteis

Norma NBR ISO nº 3758/2006

Limpeza profissional

• O círculo simboliza a limpeza a seco e os processos de limpeza a úmido para artigos têxteis (excluindo o couro genuíno e peles), executados por profissionais. Fornece informações relativas a diferentes processos de limpeza estão descritos na tabela abaixo:



- não limpar à seco



- limpeza à seco profissional suave



- limpeza à seco profissional normal



- limpeza à úmido profissional muito suave



- limpeza à úmido profissional suave



- limpeza à úmido profissional normal



- limpeza à seco profissional suave



- limpeza à seco profissional normal